

0リングの予備を常備してください。

真空炉のリークは突然起こります。
He リーク調査は即座に対応可能ですが、
傷んだOリングの入荷待ちが近年長くなっています。

納期のかかる大径のOリングや、消耗の速いOリング
を常備ください。
メンテナンス停止期間を短縮し、設備稼働率を確保し
ます。

