


洗浄液の使用量が多い...



真空洗浄装置



お困りではありませんか？

wait...

wait...

再生時間が長い!

wait...

wait...



## 再生装置の改造

コイル型熱交換器からディスク型熱交換器への改造をお勧めします。

### ◆実績


新液消費量: 2.5L/ → 0.5~0.8L **68~80%削減**

サイクルタイム: 60min → 33~35min **42~45%短縮**

※洗浄液の銘柄、製品形状、使用条件により変動します。

コイル型では、スプレーでコイルに吹き付けていたが、洗浄液の触れている時間が短く、効率が良くなかった。  
ディスク型に改造する事により、長い時間洗浄液がディスクに触れ、効率良く蒸発し再生能力が向上しました。

※洗浄液再生能力: スパイラル型 150L/h ディスク型 8段 450L/h(参考値)



サーモテックで未来をひらく

**中外炉工業株式会社**

CHUGAI RO CO., LTD.

堺事業所 〒592-8331 堺市西区築港新町2丁4番  
熱処理事業本部 TEL (072) 247-2206 (直通) FAX (072) 247-2290  
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南2丁目5番7号  
熱処理事業本部 TEL (03) 5783-3375 (直通) FAX (03) 5783-3368  
名古屋営業所 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1丁目21番19号  
TEL (052) 561-3561 (代表) FAX (052) 561-3566

Sakai Works: 2-4, Chikko-Shinmachi, Nishi-ku, Sakai 592-8331, Japan  
Tel +81-72-247-2206 Fax +81-72-247-2290

Tokyo Branch: 2-5-7, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan  
Tel +81-3-5783-3375 Fax +81-3-5783-3368

Nagoya Sales Office: 1-21-19, Meieki-Minami, Nakamura-ku, Nagoya 450-0003, Japan  
Tel +81-52-561-3561 Fax +81-52-561-3566



● 記載内容について、改良のため予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ● The descriptions and specifications are subject to change without notice.