

他社のRTO(蓄熱燃焼式脱臭装置)のメンテナンス

- ・メーカーが撤退した。
- ・メーカーが対応できない。

こんな場合、中外炉にご相談ください。

対応実績例

1) A社殿 メーカーが撤退、メンテナンスが疎かになり熱効率が低下していた。

蓄熱体を積みなおし、熱効率が改善した。

2) B社殿 回転式分配弁が不調で設備停止、メーカーの対応が間に合わない。

分配弁の一部を分解し応急処置、操業を再開した。


3) C社殿 毎年定期点検を実施、制御盤の更新を受注。

トラブルの未然防止、安定操業に貢献。

メンテナンス作業例



蓄熱体の清掃作業



盤内点検



炉内の点検

500基のRTO納入とメンテナンスの実績・経験から
他社RTOのメンテナンス対応もお任せください。